

---

**Dimar realiza trabajos de mantenimiento al sistema de señalización marítima del puerto de Buenaventura**



17/01/2025 - 07:48 am

---

Reproducir Detener

Se cambió la Boya No. 04 del canal de Málaga Sur, la cual cumplió su ciclo de utilidad. La nueva boya instalada es cilíndrica, robusta y metálica, con un peso muerto de 3 toneladas, una cadena y un sistema lumínico que integra paneles solares, batería electrónica y una fuente de luz led, en unidad independiente, con una vida útil de 5 años.

Este tipo de actividades forman parte del compromiso de la Autoridad Marítima Colombiana con la seguridad marítima del país, y así dar cumplimiento a la misión de mantener el buen funcionamiento de las ayudas a la navegación en la jurisdicción.