
En Santa Marta, Dimar lideró control de derrame de hidrocarburos.



Noticias

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Reproducir Detener

Los hechos se registraron en horas de la mañana, durante una maniobra de descargue del buque de nombre "Okinawa" de bandera liberiana, donde la ruptura de una manguera de una de las grúas de la Instalación portuaria, produjo el derrame de aproximadamente 20 galones de aceite hidráulico al mar.

La Autoridad Marítima Colombiana activó de inmediato el Plan de Contingencia, y con el apoyo de personal de Guardacostas de la Armada Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, se logró el control de la emergencia presentada y la recolección de gran parte del vertimiento, mediante la colocación de barreras especiales, para este tipo de eventualidades, así como la recolección de los residuos, a través de paños aspersores.

En el marco institucional de la Seguridad Integral Marítima, la Capitanía de Puerto de Santa Marta hace un llamado a todas las Instalaciones Portuarias, para que mantengan controles y verificaciones de las diferentes maniobras o actividades que se desarrollen, en aras de promover y proteger el medio ambiente marino.

De igual forma, las Autoridades mantendrán inspecciones permanentes, con el fin de controlar y constatar que no haya quedado ningún tipo de residuos, que puedan atentar contra el ecosistema marino.