
Dimar atiende emergencia por vertimiento de sustancia oleosa en Coveñas



10/11/2020 - 06:51 pm

Reproducir Detener

La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas, en coordinación con la Estación de Guardacostas y la instalación portuaria Ocensa, atendió emergencia presentada en dicha terminal.

Los hechos ocurridos en las últimas horas, se dieron al finalizar la maniobra de cargue de hidrocarburos en la monoboya TLU-2, donde el inspector de contaminación de la Autoridad Marítima que se encontraba supervisando la operación, a bordo de la embarcación "BT Lr1 Ambassador", evidenció la iridiscencia sobre el mar, razón por la cual se activó de manera inmediata el plan de contingencia.

Para ello, fueron desplegados al sitio dos remolcadores y dos lanchas con las barreras de contención que permiten recoger $\frac{1}{4}$ de litro de residuos oleosos vertidos; asimismo, un equipo de buzos corroboró que la sustancia provenía del sistema de sentina de la embarcación, la cual se procedió a llevar a la zona de fondeo.

Al momento, la Capitanía de Puerto de Coveñas en compañía de las demás autoridades, sobrevuela el área con el fin de verificar cualquier otra zona que pudo llegar a verse afectada y tomar evidencia para dar apertura a la investigación correspondiente, teniendo en cuenta sus funciones como Autoridad Marítima Colombiana encargada de velar por el seguro desarrollo de las actividades marítimas y portuarias, así como también la protección del medio marino.